



BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ


PIŁKOCHWYTY OD STRONY POŁUDNIOWEJ



PIŁKOCHWYTY OD STRONY WSCHODNIEJ



PIŁKOCHWYTY OD STRONY PÓŁNOCNEJ



- 1 Rura  $\varnothing 80 \times 4$
- 2 Pręt stalowy powlekany  $\varnothing 5$
- 3 Siatka stalowa powlekana  $\varnothing 3$

Rysunek	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Nr rys. 9
Obiekt	PIŁKOCHWYTY	Data: 03.2018
Adres budynku	Staszów, gmina Staszów działka nr. 5900/9	Skala/Format 1:100/A3
Branża	Architektura	Nr upr. Podpis
Projektant	mgr inż. arch. J.Krawczyk	108/75